



QUADRO CONOSCITIVO

SISTEMA NATURALE ED AMBIENTALE

Elaborato B.ALL.1

SCHEDE DI RILEVAMENTO DEI CORSI D'ACQUA

Adozione: delibera C.C. n.101 del 25/11/2010

Presenza d'atto Intesa ed Approvazione PSC: delibera C.C. n. 8 del 7/03/2013

Controdeduzione ed Approvazione RUE: delibera C.C. n. 9 del 7/03/2013

il Sindaco: Franco Richeldi

l'assessore all' Urbanistica: Franco Richeldi

il Segretario Generale: Dott.ssa Rosa Lucente

il Dirigente Area Territorio - Sviluppo Sostenibile: Arch. Bruno Marino

Responsabili del progetto:

tecnicoop soc. coop

Arch. Luca Biancucci (Progettista responsabile)

Arch. Rudi Fallaci (Consulenza generale)

CORSO D'ACQUA: RIO CHIROLA


LOCALITA': Via Pomposiana

SEZIONE N°: 1/1

USO: Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro PRESENZA DI MANUFATTO REGOLATORE IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA VIA POMPOSIANA

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 1/1 - Ripresa verso monte

CORSO D'ACQUA: FOSSA DI SPEZZANO

LOCALITA': Colombarone

SEZIONE N°: 2/1

USO: Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA

NON RILEVATA

1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

- 2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
- corrente stagnante maleodorante assente
- 2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

- nulla bassissima bassa medio-bassa
- discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: A sud del ponte sponda sinistra rifatta con gabbionata per una lunghezza di almeno 50 metri



FOTO 2/1 - Ripresa verso monte (sud)



FOTO 2/2 - Ripresa verso valle (nord)

CORSO D'ACQUA: FOSSO DEI GAZZUOLI

LOCALITA': Ovest di Corleto

SEZIONE N°: 3/1

USO: Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA

NON RILEVATA

1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____


2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

- 2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
 corrente stagnante maleodorante assente
- 2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

- nulla bassissima bassa medio-bassa
 discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: FORTEMENTE INQUINATO



CORSO D'ACQUA: FOSSO DEI GAZZUOLI

LOCALITA': Est di Tabina

SEZIONE N°: 3/2

USO: Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA

NON RILEVATA

1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente


2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: E' STATO INTERROTTO, A TRATTI È INTUBATO, HA SUBITO MODIFICHE SOSTANZIALI



CORSO D'ACQUA: FOSSO STRADALE - NN

LOCALITA': Est di Tabina

SEZIONE N°: 4/1

USO: Scol

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA

NON RILEVATA

1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

- 2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
 corrente stagnante maleodorante assente
- 2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

- nulla bassissima bassa medio-bassa
 discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 4/1 - Ripresa verso valle (nord)

CORSO D'ACQUA: CANALE DI MODENA

LOCALITA': C. Buffagni

SEZIONE N°: 5/1

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA

NON RILEVATA

1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro

ARGINE IN CEMENTO SULLA SPONDA SINISTRA; SPONDA DESTRA
IN TERRA.

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

- 2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
- corrente stagnante maleodorante assente
- 2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

- nulla bassissima bassa medio-bassa
- discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: ATTRAVERSAMENTO DELLA FOSSA DI SPEZZANO TRAMITE SIFONE IN MURATURA.



CORSO D'ACQUA: CANALE DI MODENA

LOCALITA':

Chiusa

SEZIONE N°: 5/2

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA

NON RILEVATA

1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
 corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa
 discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: MANUFATTO REGOLATORE, DERIVAZIONE DEL CANALE DI FORMIGINE.



CORSO D'ACQUA: CANALE DI MODENA

LOCALITA':

Rodello

SEZIONE N°: 5/3

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA

NON RILEVATA

1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
 corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa
 discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: MANUFATTO REGOLATORE PER IRRIGAZIONE.



CORSO D'ACQUA: CANALE DI FORMIGINE

LOCALITA':

Chiusa

SEZIONE N°: 6/1

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA

NON RILEVATA

1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro

SPONDE IN TERRA E TRATTI DI MURATURA.

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
 corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa
 discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: PRESENZA DI MANUFATTO REGOLATORE



CORSO D'ACQUA: CANALE DI FORMIGINE

LOCALITA':

Civetta

SEZIONE N°: 6/2

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA

NON RILEVATA

1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
 corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa
 discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



CORSO D'ACQUA: NN

LOCALITA': Ovest di La Ghiarola

SEZIONE N°: 7/1

USO: Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA

NON RILEVATA

1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

- 2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
 corrente stagnante maleodorante assente
- 2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

- nulla bassissima bassa medio-bassa
 discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: FORTEMENTE INQUINATO.




FOTO 7/1 - Ripresa verso valle

CORSO D'ACQUA: NN

LOCALITA': Villa Angeli

SEZIONE N°: 8/1

USO: Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA

NON RILEVATA

1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: POCO A VALLE SCOMPARE: SERI DUBBI SULLA FUNZIONALITÀ
DELL'ASTA CONSIDERATA.



FOTO 8/1 - Ripresa verso monte (sud)

CORSO D'ACQUA: TORRENTE CERCA


LOCALITA': N di Villa Montagnani

SEZIONE N°: 9/1

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: SEZIONE ESEGUITA IMMEDIATAMENTE A VALLE DELLA CONFLUENZA
 CON UN CANALE DI SCOLO.




FOTO 9/1 - Ripresa verso valle (nord)

CORSO D'ACQUA: TORRENTE CERCA

LOCALITA': Via Bassa Paolucci

SEZIONE N°: 9/2

USO: Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA

NON RILEVATA

1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro MEANDRANTE

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



CORSO D'ACQUA: TORRENTE CERCA


LOCALITA': Strada Martiniana

SEZIONE N°: 9/3

USO: Scolò

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO


2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
 corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa
 discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: ALVEO ASIMMETRICO, FIANCO DESTRO SUBVERTICALE, TRATTO
 COMPRESO TRA DUE PONTI.



CORSO D'ACQUA: NN - Affluente di destra del Torrente Cerca

LOCALITA': N di Villa Montagnani SEZIONE N°: 10/1

USO: Scolo DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA

NON RILEVATA

1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
 corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa
 discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____

CORSO D'ACQUA: NN

LOCALITA':

Via Tonini incr. Via
Stradella

SEZIONE N°: 11/1

USO:

Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA

NON RILEVATA

1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: A TRATTI TOMBATO




FOTO 11/1 - Ripresa verso valle

CORSO D'ACQUA: TORRENTE TAGLIO


LOCALITA': Ubersetto

SEZIONE N°: 12/1

USO: Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro

SONO EVIDENTI SEGNI DI TRACIMAZIONE RECENTE SUL PONTICELLO A VALLE PRESSO LE CASE

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
 corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa
 discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 12/1 - Ripresa verso sud



FOTO 12/2 - Particolare del ponte con segni recenti di tracimazione

CORSO D'ACQUA: TORRENTE TAGLIO (confluenza. Fosso Fontanile)


LOCALITA': C. Vanni

SEZIONE N°: 12/2

USO: Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare (a meandri)

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature continue

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
 corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa
 discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: LA PRESENZA DI ACQUA E' LIMITATA ALLA SOLA CONFLUENZA CON IL
FOSSO DEL FONTANILE



FOTO 12/3 - Ripresa verso valle



FOTO 12/4 - Ripresa verso monte

CORSO D'ACQUA: TORRENTE TAGLIO

LOCALITA':

Via Salvioi


SEZIONE N°: 12/3

USO:

Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO


2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
 corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa
 discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



CORSO D'ACQUA: TORRENTE TAGLIO


LOCALITA': Sud loc. Fassinari

SEZIONE N°: 12/4

USO: Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare (a meandri)

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature continue

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____




FOTO 12/6 - Ripresa verso nord

CORSO D'ACQUA: TORRENTE TAGLIO


LOCALITA': S.P N° 16

SEZIONE N°: 12/5

USO: Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare (a meandri)

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature continue

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 12/7 - Ripresa verso monte (sud)



FOTO 12/8 - Ripresa verso valle (nord)

CORSO D'ACQUA: TORRENTE TAGLIO


LOCALITA': Via Imperatora

SEZIONE N°: 12/6

USO: Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature continue

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 12/9 - Ripresa verso monte (sud-ovest)



FOTO 12/10 - Ripresa verso valle (nord-est)

CORSO D'ACQUA: TORRENTE TAGLIO (nord-ovest di Montale)
LOCALITA': Via Piazza **SEZIONE N°:** 12/7
USO: Scolo **DATA RILIEVO:** 05/06

SEZIONE SCHEMATICA

NON RILEVATA

1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature continue

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
 corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa
 discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____




FOTO 12/11 - Ripresa verso ovest

CORSO D'ACQUA: FOSSO DEL FONTANILE

LOCALITA':

C. Vanni


SEZIONE N°: 13/1

USO:

Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - ALTRO

ALLO SBOCCO NEL F. DEL TAGLIO DIFESA SPONDALE IN MASSI.

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: REALIZZATA NUOVA LOTTIZZAZIONE: SCARICO DI DIAMETRO 80 CM.



FOTO 13/1 - Ripresa verso monte alla confluenza con il Taglio

CORSO D'ACQUA: TORRENTE GRIZZAGA

LOCALITA':

Est di Fontanella


SEZIONE N°: 14/1

USO:

Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____




FOTO 14/1 - Ripresa verso valle

CORSO D'ACQUA: TORRENTE GRIZZAGA


LOCALITA': Colombaro

SEZIONE N°: 14/2

USO: Scolò

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro SPONDA SINISTRA IN CEMENTO; SPONDA DESTRA IN TERRA.

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 14/2 - Ripresa verso monte



FOTO 14/3 - Ripresa verso valle

CORSO D'ACQUA: TORRENTE GRIZZAGA


LOCALITA': Est di Gabellina

SEZIONE N°: 14/3

USO: Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: ALVEO ASIMMETRICO A MONTE DEL PONTE: SPONDA DESTRA PIÙ ALTA.



FOTO 14/4 - Ripresa verso monte



FOTO 14/5 - Ripresa verso valle

CORSO D'ACQUA: RIO TEGAGNA


LOCALITA': Buttinello di Sotto

SEZIONE N°: 15/1

USO: Scolo

DATA RILIEVO: 05/06

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

- 2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
- corrente stagnante maleodorante assente
- 2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

- nulla bassissima bassa medio-bassa
- discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 15/1 - Ripresa verso valle